


Technische Mitteilung	Bestell-Nr.	Motor-Nr.	Conting. Anzeiger	Signature
				<i>M</i>

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN KUNDENDIENST



Elektrische Anlage 1
(14)

13. September 1965

Mehrfachstecker Taunus 17M/20M

Ab Motor-Nr ER 20 340, gebaut am 21. Juni 1965, werden die beiden Mehrfachstecker an der Spritzwand zusätzlich mit Isolierband umwickelt. Diese Massnahme stellt sicher, dass keine Korrosion an den Kontaktstellen auftritt. Ein besser abgedichteter Stecker wird diese Massnahme in Kürze ablösen.

Falls an diesen beiden Verbindungsstellen Kontaktunterbrechungen auftreten und als Folge z B ein Instrument ausfallen kann, müssen die Kontakte einwandfrei gereinigt und der Mehrfachstecker nach dem Zusammenbau mit Isolierband umwickelt werden. Umstehende Skizze zeigt den Stecker mit zusätzlich umwickeltem Isolierband.

b. w.

